






湖北恒信建科工程有限公司
Hubei Hengxin Construction Engineering Co., Ltd.

公司于2017 7 18 册
， 2017 11 10 加
： 专业 包不分
() ， 2018 4
17 全 产





- 1 () ;
- 2 ;
- 3 其 :

- 1 加 ;
- 2

- 1 加 ;
- 2 加 劳务;



武汉中和
检测九所




耀华集团



浙江耀华设计
湖北分公司





2018



2019

18, 公 业
健全

(1) 2018 公 加 产值
300万元;

(2) 2019 公 加 产值
为610万元

(3) 前公 加
人 7人, 劳务 1,
作劳务 3

- 33-成都成渝立交加固
- 34-鸿玺馆1号楼楼梯加固
- 35-省司法厅楼板检测加固
- 36-丁祥红私房加固方案
- 37-宜昌肖余龙、王英房屋加固方案
- 38-巴东范家坪村党群服务中心
- 39-恩施喻家河房屋加固方案
- 40-绿城黄浦湾地下室加固
- 41-武汉信息传播职业技术学院6号学生公寓-火灾加固
- 42-绿地冰雪节-冰雕钢结构-出图
- 43-广东广信青洲水泥有限公司增湿塔、脱硫石膏仓
- 44-华农三综开洞加固
- 45-八局 华星光电
- 46-黄梅五小加固
- 47-湖北医药学院6号楼
- 48-华农三综开洞二期
- 49-涂家岭社区
- 50-武昌区民政委社创谷化粪池
- 51-巴东 雷功理私人住房
- 52-仙桃政法委机房
- 53-中南财大五食堂
- 54-龙城-天居园楼板加固工程
- 55-江夏安山中学
- 56-唐蔡路房屋开裂维修
- 57-野三关民强公司综合楼
- 58-武汉市江夏区原范湖乡政府办公楼

- 【01】潜江17桥
- 【02】财大文清楼
- 【03】电建一公司门面房加固
- 【04】广水市陈巷镇科技小区火灾加固
- 【05】白沙洲东原启城柱加固-3.0w
- 【06】华茂小米机房-1.9w
- 【07】黄梅小池裂缝处理
- 【08】设计-野三关大众公共汽车客运站
- 【09】设计-贵州遵义食堂加固-王永
- 【10】设计-巴东李自刚房屋加固方案
- 【11】湖北省体育局
- 【12】当代满庭春-剪力墙加固
- 【13】设计-67-黄石奥莱斯轮胎-房屋安全鉴定报告-11W+2W
- 【14】武汉岳家嘴东湖MOMA19层机房加固工程-6.0w还差2w
- 【15】浠河大桥地下通道裂缝修复-1.5w
- 【16】白沙洲中法大厦加固-5.4w
- 【17】武汉无线电三厂长堤路
- 【18】湓水程定安私房
- 【19】雄楚春天楼板开洞+楼梯
- 【20】洪山体育馆游泳馆北面入口东侧楼梯+路面植筋
- 【21】嘉鱼二小走道预制板加固
- 【22】武穴国鼎公馆-楼板加固
- 【23】嘉鱼桥箱梁裂缝
- 【24】省建研院中南办公区绿建综合改造项目-开洞加固
- 【25】武穴国鼎公馆-梁加固
- 【26】刘岭立交桥检测及加固
- 【27】万科云城裂缝修复-山河



：不 人：人

位：加

作：

位：

作；

交办 其他任务

任：

以上， 专业；

力，力； 制 件，

件；

专业优 做事， 作， 专业 作 力

：习 个（元 包住 供 作 中）； （万）

作：

人：：